| 久留米工業高等専門学校                                       |                    | 開講年度 | 平成30年度 (2 | 018年度)    | 授業科目   | 融体加工学   |  |  |
|---|--------------------|------|-----------|-----------|--------|---------|--|--|
| 科目基礎情報  |                    |      |           |           |        |         |  |  |
| 科目番号  | 5M09               |      |           | 科目区分      | 専門 / 必 | 修       |  |  |
| 授業形態  | 講義                 |      |           | 単位の種別と単位数 | 数 履修単位 | 履修単位: 1 |  |  |
| 開設学科  | 材料工学科(2016年度以前入学生) |      |           | 対象学年      | 5      | 5       |  |  |
| 開設期   | 前期                 |      |           | 週時間数      | 2      | 2       |  |  |
| 教科書/教材 教科書:溶融加工(森北出版)及びプリント。参考書:金属の凝固(丸善),金属凝固学概論 |                    |      |           |           |        |         |  |  |
| 担当教員  | 山本 郁               |      |           |           |        |         |  |  |
| 到達目標  |                    |      |           |           |        |         |  |  |

- 1. 鋳型の構造, 役割及び各種鋳造法について説明できる. 2. 鋳造品に表れる欠陥について3つ以上説明できる. 3. 凝固時の固相及び液相中での溶質濃度がどのように変化するか説明できる. 4. 凝固条件が変化すると、凝固組織がどのように変化するかを簡単に説明できる. 5. 鋳物の凝固組織の形成過程や偏析の生じる理由を説明できる.

# ルーブリック

| 70 2 2 2 2 |   |   |           |  |  |  |  |
|------------|---|---|-----------|--|--|--|--|
|            | 理想的な到達レベルの目安  | 標準的な到達レベルの目安  | 未到達レベルの目安 |  |  |  |  |
| 評価項目1      | 鋳造法と適用について理解してい<br>る。   | 鋳造法について簡単に説明できる。  | できない。     |  |  |  |  |
| 評価項目2      | 鋳造品に現れる欠陥の種類とその<br>原因及び対策について説明できる<br>。                       | 鋳造品に現れる欠陥の種類と原因<br>について説明できる。                                 | できない。     |  |  |  |  |
| 評価項目3      | 凝固時の溶質の固相内及び液相内<br>の濃度変化について、3つのケース<br>の凝固条件の場合について説明で<br>きる。 | 凝固時の溶質の固相内及び液相内<br>の濃度変化について、2つのケー<br>スの凝固条件の場合について説明<br>できる。 | できない。     |  |  |  |  |
|            | 組成的過冷につい説明でき、その<br>大きさによって、凝固界面の形態<br>が変化することが説明できる。          | 組成的過冷の大きさによって、凝<br>固界面の形態が変化することが説<br>明できる。                   | できない。     |  |  |  |  |
|            | 鋳塊に現れる代表的なマクロ偏析<br>の種類と成因について説明できる<br>。                       | 鋳塊に現れる代表的なマクロ偏析<br>の種類について説明できる。                              | できない。     |  |  |  |  |

# 学科の到達目標項目との関係

# 教育方法等

| 概要        | 鋳造法による製品の製造方法を学ぶとともに、鋳型内で生じる金属の凝固現象の基礎を理解する. |
|-----------|--|
| 授業の進め方・方法 | 授業の前半は教科書に沿って進める.後半の授業はノート講義となる.             |
| 注意点       |  |

# 授業計画

|    |      | 週   | 授業内容                     | 週ごとの到達目標   |
|----|------|-----|--------------------------|--|
|    |      | 1週  | 鋳造法の概要                   | 鋳造法によるものづくりと、機械加工法によるものづくりの違いが説明できる。   |
|    |      | 2週  | 鋳型の構造と代表的な鋳造法 1          | 砂の種類や基本的な鋳型の構造の理解、各部分の役割<br>の理解。代表的な鋳造法の種類と特徴の理解。                                      |
|    |      | 3週  | 鋳型の構造と代表的な鋳造法 2          | 代表的な鋳造法の種類と特徴の理解。  |
|    |      | 4週  | 鋳物の凝固                    | 鋳型内での凝固の仕方の理解。押し湯の役割の理解。   |
|    | 1stQ | 5週  | 鋳造欠陥と鋳物の設計               | 引けス、高温割れ、低温割れ、焼付き、気孔など鋳造<br>品に現れる欠陥の種類、原因及び対策の理解。                                      |
|    |      | 6週  | 液体から固体の核生成(均一核生成と不均質核生成) | 均質核生成と不均一核生成に過冷が大きく関係してい<br>ることの理解。  |
|    |      | 7週  | 中間試験                     | これまでの理解度の点検  |
| 前期 |      | 8週  | 純金属の結晶成長                 | 純金属の場合の、核生成後の結晶の成長が温度のみに<br>支配されることの理解。  |
|    |      | 9週  | 平衡状態での合金の凝固              | 平衡状態で、凝固だ進むときの固相及び液相内での溶<br>質の分布の理解。   |
|    |      | 10週 | 非平衡状態での合金の凝固 1           | 固相内での溶質の拡散が無視でき、液相内での溶質の<br>拡散が瞬時に起こるときの固相及び液相内での溶質の<br>分布についての理解。                     |
|    |      | 11週 | 非平衡状態での合金の凝固 2           | 固相内での溶質の拡散が無視でき、液相内での溶質の<br>拡散が、濃度勾配に基づいた拡散のみが起こるときの<br>固相内及び液相内で溶質がどのように分布するかの理<br>解。 |
|    | 2ndQ | 12週 | 組成的過冷                    | 固液界面近傍での液相内の溶質の分布に起因した組成<br>的過冷が生じることの理解。  |
|    |      | 13週 | 凝固条件と凝固組織                | 組成的過冷の生じる条件、組成的過冷の大きさによって固液界面の形態がどのように変化するかの理解する。                                      |
|    |      | 14週 | 共晶凝固                     | 代表的な2元共晶合金の凝固形態として3種あることの<br>理解。   |
|    |      | 15週 | 鋳造組織とマクロ偏析               | 鋳塊に出現する、代表的なマクロ編成の種類と、マクロ編析がミクロ偏析と深く関係していることの理解。                                       |
|    |      | 16週 |                          |  |

### | モデルコアカリキュラムの学習内容と到達日標

| 分類     分野     学習内容   学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
|--------------------------------|-------|-----|

| 専門的能力 分野門工 |              |       | 材料組織 | 物質系の平衡状態(る<br>を説明できる。                     | こついて、安定状態 | <sup>焦、準</sup> 安定状態、不 | 安定状態 | 4  |         |
|------------|--------------|-------|------|---|-----------|-----------------------|------|----|---------|
|            | 0 manua      |       |      | 純金属の凝固過程での過冷却状態、核生成、結晶粒成長の各段階について説明できる。   |           |                       |      | 4  |         |
|            | 分野別の専<br>門工学 | 材料系分野 |      | 共晶型反応の状態図を用いて、一般的な共晶組織の形成過程について説明できる。     |           |                       |      | 4  |         |
|            |              |       | 1    | 精密鋳造法、ダイカスト法およびその他の鋳造法における鋳物のつくりかたを説明できる。 |           |                       |      | 4  |         |
|            |              |       |      | 鋳物の欠陥とその検査方法を説明できる。                       |           |                       |      | 4  |         |
| 評価割合       |              |       |      |   |           |                       |      |    |         |
|            | 試験           | ž     | 発表   | 相互評価                                      | 態度        | ポートフォリオ               | その他  | 合  | <u></u> |
| 総合評価割合     | 100          | C     | )    | 0   | 0         | 0                     | 0    | 10 | 00      |
| 基礎的能力 0    |              | 0     |      | 0   | 0         | 0                     | 0    |    |         |
| 専門的能力 100  |              | C     | )    | 0   | 0         | 0                     | 0    | 10 | 00      |
| 分野横断的能力 0  |              | C     | )    | 0   | 0         | 0                     | 0    | 0  | ·       |