

授業計画			
	週	授業内容	週ごとの到達目標
前期	1stQ	1週 状態図と結晶組織	1. 金属の結晶構造ならびに状態図を理解し、説明できる。
		2週 鉄鋼材料の相変態	2. 状態図に基いて、鉄鋼材料の相変態を説明できる。
		3週 热処理による結晶組織の変化1（焼きなまし、焼きなじ）	3. 热処理による結晶組織の制御方法を説明できる。
		4週 热処理による結晶組織の変化2（焼入れ、焼戻し）	上記3
		5週 静的強度を改善するための組織制御	4. 材料の静的な機械的性質と結晶組織との関係を理解し、性質改善に有効な組織制御の方法を説明できる。
		6週 韧性を改善するための組織制御1（熱処理、化学成分の効果）	5. 材料の韌性と結晶組織との関係を理解し、韌性改善に有効な組織制御の方法を説明できる。
		7週 韧性を改善するための組織制御2（加工、表面処理の効果）	上記5
		8週 中間試験	
2ndQ	9週 中間試験の解説および復習	上記1～5	
	10週 疲労強度を改善するための組織制御	6. 材料の疲労現象を理解し、疲労強度改善に有効な組織制御の方法を説明できる。	
	11週 耐摩耗性を改善するための組織制御	7. 材料の摩耗現象を理解し、対摩耗性改善に有効な組織制御の方法を説明できる。	
	12週 耐熱特性を改善するための組織制御	8. 高温環境下での結晶組織の変化を理解し、耐熱特性改善に有効な組織制御の方法を説明できる。	
	13週 耐食性を改善するための組織制御	9. 材料の腐食現象を理解し、耐食性改善に有効な組織制御の方法を説明できる。	
	14週 ヒートチックおよび溶損を改善するための組織制御	10. 材料のヒートチックおよび溶損現象を理解し、改善するための組織制御法を説明できる。	
	15週 加工性を改善するための組織制御	11. 加工による組織変化を理解し、加工性改善に有効な組織制御の方法を説明できる。	
	16週		

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標

分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週
評価割合					
	試験	課題	相互評価	態度	発表
総合評価割合	100	0	0	0	0
配点	100	0	0	0	0
					合計